


改善箇所説明図



基準不適合箇所

ドアロックコンポーネント

注： は、点検し、必要な場合は良品に交換する部品を示す

左側ドアのロック(施錠)装置において、運転者席を除くドアロックコンポーネントの製造が不適切なため、ドアロックピンがロック位置にある場合でも、アウターハンドルを引くとドアが開くおそれがある。そのため、保安基準第25条に適合しない。

改善の内容

全車両、左側ドアのロック状態を点検し、不具合がある場合は、ドアロックコンポーネントを良品に交換する。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。