

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月23日

リコール届出番号	4264	リコール開始日	平成30年5月24日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	電気装置（エアバッグセンサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御システムにおいて、加速度センサ内ICチップの製造条件が不適切なため、IC内部で断線することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグが正常に作動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、各センサの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4264のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NCP175G	「シエンタ」	NCP175-7001626～NCP175-7001675 平成27年9月12日～平成27年9月15日	42	
	DAA-NHP170G		NHP170-7011440～NHP170-7011898 平成27年9月12日～平成27年9月16日	365	
	DBA-NSP170G		NSP170-7008595～NSP170-7008861 平成27年9月12日～平成27年9月16日	225	
	DBA-NSP172G		NSP172-7000241～NSP172-7000248 平成27年9月14日～平成27年9月15日	7	
レクサス	DBA-AGL20W	「RX200t」	AGL20-0001062～AGL20-0001106 平成27年10月13日～平成27年10月29日	41	
	DBA-AGL25W		AGL25-0001139～AGL25-0001227 平成27年10月13日～平成27年10月29日	80	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	
レクサス	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0001103～GYL20-0001242 平成27年10月13日～平成27年10月29日	116	
	DAA-GYL25W		GYL25-0001135～GYL25-0001571 平成27年10月13日～平成27年10月29日	363	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月12日～平成27年10月29日	(計1,239台)	

(備考)

本件は、平成30年1月31日付け、届出番号「4185」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。