


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所
(制御プログラム)



《自動変速機用コントローラ》

小型トラックのフルタイム4WD車において、機械式自動変速機の制御プログラムが不適切なため、発進時に後輪のスリップ状態が続くと、エンジン回転数が上昇し、最悪の場合、意図せぬ加速をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、機械式自動変速機の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT162」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。