

改善箇所説明図



不具合発生箇所

キャブ
フロントパネル
(車内側)

車両前方
←



現ハーネス位置

《改善前》

新ハーネス位置



《改善後》

小型トラックにおいて、運転席用エアバッグECU用配線の配線が不適切なため、衝突時のフロントパネルの変形により、当該配線がフロントパネルと当該ECU取付金具の間に挟まって切断され、エアバッグが展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグECU用配線の配線位置を変更する。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT160」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。