


改善箇所説明図



注： は、プログラム書き換え部を示す。

基準不適合発生箇所

メーターパネルユニットの制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションユニットとの通信不良が起るものがある。そのため、メーターパネルが表示しなくなり、速度計の表示が消えるおそれがある。

改善の内容

全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：車両識別プレートの下側に、黄色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2709メーター/MMIの制御プログラムの改修」と記入する。