


改善箇所説明図



注： は交換する部品を示す。

大型観光バスにおいて、リヤスポイラー固定金具の溶接条件が不適切なため、溶接強度が不足しているものがある。そのため、長期の使用により、溶接部が破断し、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、リヤスポイラー固定金具を良品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。