



改善箇所説明図



不具合発生箇所

ESP コントロールユニット



注: は制御プログラムを対策プログラムに書き換える部品を示す

横滑り防止装置(ESP)において、ESP コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、エンジン始動後に ESP が起動しないことがある。そのため、ESP が起動しない場合、電動パーキングブレーキが解除できないため、走行できないおそれがある。

改善の内容

全車両、ESP コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する