


## 改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

ランフラットタイヤにおいて、タイヤとホイールの組付工程が不適切なため、タイヤのサイドウォール内面補強層に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音や振動が発生し、最悪の場合、トレッドの一部が剥がれ、走行安定性を損なうおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ランフラットタイヤを新品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン後4桁目の上側に黄色ペイントを塗布する。