

改善箇所説明図



取っ手

基準不適合発生箇所

バスの中扉出入り口に設置してある反転式スロープ板において、取っ手の部品寸法が不適切なため、取っ手を操作した際、取っ手が突出するものがある。そのため、乗客が当該取っ手につまずいて転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、取っ手を、良品に交換する。

注：□ は、良品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB199」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。