


改善箇所説明図



注： は、点検/交換部分を示す。

基準不適合発生箇所

後部中央座席のヘッドレストにおいて、組立て作業が不適切なため、まくら部と取付ロッドが固定されていないものがある。そのため、衝撃発生時にまくら部分が外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヘッドレストの取付けロッドを点検し、不適切なものは良品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、黒色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2817 ヘッドレストの改修」と記入する。