

## 改善箇所説明図



大型トラックの衝突被害軽減制動制御装置において、LPOS（レーンポジションオブジェクトセンサー）のプログラムが不適切なため、超低速による旋回後の直進時に前方監視センサー及びカメラによる検知機能が低下することがあり、予期せぬ制動に至ることがある。そのため、保安基準第12条（制動装置の基準）に適合しなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、LPOSのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注：  内は、対策する部品を示す。

識別：OBDコネクタカバー裏側に白又は、黄色のペイントを塗布する。