

改善箇所説明図



運転席及び助手席のバックレストのロック機構において、構成部品の寸法が不適切なため、ロック機構が正常に作動せず、バックレストが確実に固定されないことがある。そのため、衝突等によりバックレストに強い力が加わった際、バックレストが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席及び助手席のバックレストについてロック機構の作動点検を行い、作動不良がある場合は、バックレストを良品に交換する。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。