

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月26日

| | | | |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2919 | リコール開始日 | 令和元年9月26日 |
| 届出者の氏名又は名称 | アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/ | |
| 不具合の部位 (部品名) | 車体 (フェンダー内部・樹脂製カバー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取付の設定が不適切なため、取付部ががたつくことがある。そのため、走行振動等により取付ボルトが緩み、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、固定ブラケットを追加する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2919 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----------|------------|---|---|------------|----|
| アウディ | DBA-FYDAXA | アウディ Q5 45Tq エアサス | WAUZZZFY0J2045862~WAUZZZFYXK2015348 平成 29 年 10 月 2 日~平成 31 年 1 月 23 日 | 456 台 | |
| | DBA-FYDAXS | アウディ Q5 45Tq | WAUZZZFY0J2043500~WAUZZZFYXK2011719 平成 29 年 10 月 2 日~平成 31 年 2 月 12 日 | 543 台 | |
| | LDA-FYDETA | アウディ Q5 40TDIq エアサス | WAUZZZFY0K2026438~WAUZZZFYXK2039424 平成 30 年 12 月 17 日~平成 31 年 2 月 12 日 | 37 台 | |
| | LDA-FYDETS | アウディ Q5 40TDIq | WAUZZZFY0K2023507~WAUZZZFYXK2040265 平成 30 年 12 月 17 日~平成 31 年 2 月 12 日 | 371 台 | |
| (計 4 型式) | (計 4 車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 10 月 2 日~平成 31 年 2 月 12 日 | 1,307 台 | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。