

# 改善箇所説明図



## 不具合の内容

エンジンコントロールユニット (DME) において、プログラムが不適切なため、O<sub>2</sub> センサーからの情報を適切に評価できない。そのため、燃焼状態に異常が発生してもエンジン警告灯が点灯せず、排気ガスが基準値を満たさないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左フロントドア ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注)  は、プログラムを書き換える部品を示す。