

改善箇所説明図



不具合発生箇所

トリムバー

注: は固定状態を点検する部位を示す

後席窓枠において、ガラスモールの形状が不適切なため、トリムバーが適切に固定されていないものがある。そのため、走行時に後席窓枠から脱落し、最悪の場合、後続車両の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、トリムバーの固定状態を点検し、適切に固定されていない場合は修正する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する