

## 改善箇所説明図



スターターオルタネーター

注：  は、交換する部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

スターターオルタネーターにおいて、製造公差の設定が不適切なため、ハウジングに隙間が生じているものがある。そのため、内部に水分が浸入し、スターターオルタネーター内の回路が短絡すると過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、スターターオルタネーターを対策品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。