

改善箇所説明図



燃料タンクにおいて、車体への取付部位の強度が不足しているため、走行中の振動により 当該取付部位付近に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂 が進行し燃料がにじみ出ることがあり、最悪の場合、滴下するおそれがある。



改善の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。

識別:IDプレートに桃色のシールを貼付する。

注: は、交換部品を示す。