



改善箇所説明図

助手席アシストグリップ



助手席アシストグリップ組み付け部

不具合発生箇所

助手席アシストグリップにおいて、作業指示が不適切なため、組み付け時に固定用のワッシャが組み付けられていないものがある。そのため、乗降時に繰り返し使用すると、当該アシストグリップが破損し最悪の場合、アシストグリップが外れ、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、アシストグリップを新品に交換し、ワッシャを追加して組み付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。