


# 改善箇所説明図



運転席エアバッグにおいて、モジュールカバーのブランドエンブレムの材質が不適切なため、加水分解により劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時に破損して飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、運転席エアバッグ・モジュールカバーを対策品と交換する。

識別：左リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト（上側）に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。