


## 改善箇所説明図



注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。

オンボードサプライコントロールユニットにおいて、ソフトウェア設計時の検証が不十分であったためプログラムに不備がある。そのため、運転者のみが搭乗し且つラゲッジルームに重量のある荷物を満載している場合、ヘッドライトの高さが正しく調整できないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「94R2」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。