

改善箇所説明図



注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

運転支援システムのレーンガイド機能(アダプティブクルーズアシストシステムの一部)の制御プログラムにおいて、開発時の評価が不十分なため、プログラムに不備がある。このため、ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、当該システム用のフロントカメラのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別：「45K2」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。