


## 改善箇所説明図



\*写真は左ハンドル仕様



着座センサー

注：□ は、改善箇所を示す。

### 不具合内容

運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置について、着座センサーの設計が不十分であったため、運転者が座席ベルトを着用していない場合にも当該警報装置が作動せず、運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の基準を満たさない恐れがある。

### 改善の内容

全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。

識別：ソフトウェアバージョン 2024.20.3 かそれ以降