


改善箇所説明図



注：□ は締付ける部品を示す。

前部座席において、取付けボルトの締付けが不適切であったため、走行中の振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、取付け部から異音が発生し、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、衝突時に座席が動き、本来の乗員保護性能を発揮できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを指示トルクで適切に締付ける。

識別

改善済車両には、車台番号打刻3桁目の上側に黄色ペイントを塗布する。