


改善箇所説明図



基準不適合の発生箇所

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、エアコンデショナーの冷媒圧力を適正に制御出来なくなり、コンプレッサーが回り続けることがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンプレッサーに過大な負担が掛かり、駆動ベルトが外れて補機類が作動しなくなり、最悪の場合、エンジンが停止する。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット番号を確認し、必要な場合は対策プログラムに変更する。

注: は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。