


# 改善箇所説明図



クラッチリリースフォークシャフト(クラッチを断続するための部品)とレバーとの溶接が不良のため、当該溶接部が剥がれるものがある。そのため、クラッチ操作ができずに走行不能となるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、当該クラッチリリースフォークシャフトを良品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席ドアピラーストライカー付近に「HD 95」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。