


改善箇所説明図



基準不適合の発生箇所

電装品の制御ユニットのプログラムが不適切なため、速度計を含むメーターパネルの照明が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、電装品制御ユニットのプログラム番号を確認し、対象のものは対策されたプログラムに書き換える。

注: は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。