


# 改善箇所説明図



後部スライドドアのアウトハンドルにおいて、ドア開閉レバーの圧入方法に不適切なものがあるため、ドアを閉めた際に当該レバーが戻らない場合がある。そのため、ドアが確実に閉まらず、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

## 改善の内容

全車両、良品のドアアウトハンドルに交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別： エンジンルーム内車台番号打刻位置左側に黄色ペイントを塗布する。