

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 20 年 11 月 6 日

リコール届出番号	外-1528	リコール開始日	平成 20 年 11 月 6 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	電気装置 (メインハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインハーネスの取り回しが不適切なため、当該ハーネスが液圧式リアサスペンション調整装置のボルトの先端またはフレームの溶接部のバリと干渉する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ハーネスの一部が損傷・短絡し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハーネスの取り回しを変更するとともに、損傷している場合は補修する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-1528 を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F 650 GS	BMW F650GS	WB10172J3YZE30298 ～ WB10172J91ZE44423 平成 11 年 11 月 18 日 ～ 平成 13 年 01 月 30 日	575 台	
	F 650 GS	BMW F650GS	WB10172J21ZH70032 ～ WB10172J54ZH95253 平成 13 年 02 月 09 日 ～ 平成 15 年 09 月 04 日	821 台	
	F 650 GS	BMW F650GS	WB10175J84ZL30071 ～ WB10175J34ZL34982 平成 15 年 12 月 04 日 ～ 平成 16 年 04 月 19 日	234 台	
	F 650 GS	BMW F650GS	WB10175J04ZN75043 ～ WB10175J16ZN89942 平成 16 年 04 月 19 日 ～ 平成 18 年 01 月 16 日	297 台	
	F 650 GS	BMW F650GS	WB10175J06ZR95047 ～ WB10175J86ZR99704 平成 18 年 01 月 23 日 ～ 平成 18 年 06 月 26 日	119 台	
	F 650 GS	BMW F650GS	WB10175JX7ZT00445 ～ WB10175A07ZT08618 平成 18 年 08 月 21 日 ～ 平成 19 年 07 月 16 日	98 台	

	F 650 GD	BMW F650GD	WB10173J3YZF60077 ~ WB10173J64ZF98638 平成 12 年 02 月 10 日 ~ 平成 15 年 09 月 08 日	811 台	
	F 650 GD	BMW F650GD	WB10176J04ZL35070 ~ WB10176J85ZL39210 平成 15 年 12 月 09 日 ~ 平成 17 年 04 月 25 日	233 台	
	F 650 GD	BMW F650GD	WB10176J86ZP95225 ~WB10176J57ZP96916 平成 18 年 01 月 23 日 ~ 平成 19 年 02 月 26 日	45 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 11 年 11 月 18 日 ~ 平成 19 年 07 月 16 日	3,233 台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。