


改善箇所説明図



制動灯用リレーの製造時の加工が不適切なため、当該リレー内部の接点が作動不良となる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、接点が固着し制動灯が点灯したままとなるおそれがある。

改善の内容
全車両、当該リレーを良品に交換する。また、バスにおいては、同一の部品を使用した前照灯用リレーも交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：当該リレーに、白色ペイントを塗布する。