

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年7月29日

リコール届出番号	外-1602	リコール開始日	平成21年7月29日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG.,INC. 取締役社長 岩田 秀信	製作国:アメリカ合衆国 製作者名:HONDA OF AMERICA MFG.,INC. 問い合わせ先:本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター(膨張装置)内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1602のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	LA-UA4	インスパイア セイバー	UA4-1300016～UA4-1301223 平成13年4月12日～平成13年6月27日	622	
			UA4-1400021～UA4-1400949 平成13年7月30日～平成13年10月10日	108	
	LA-UA5		UA5-1300011～UA5-1301891 平成13年3月28日～平成13年10月15日	802	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月28日～平成13年10月15日	(計1,532台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。