


改善箇所説明図



対策前

対策後

排気管の補強部の構造が不適切なため、使用過程で当該部の補強板に亀裂が発生し、排気管が折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、排気管を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。