

平成24年5月29日

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社による自主改善の実施について

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社から、同社が後付け部品として販売したステンレスメッシュ製ブレーキホースにおいて、ホース内側に使用されているチューブの材質が不適切であったため、よじれや曲げにより亀裂が入り、ブレーキフルードが漏れ、制動力が低下する場合があります、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが効かなくなるおそれがあることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成24年5月29日
不具合の内容	ディーラーオプションのステンレスメッシュ製ブレーキホースにおいて、ホース内側に使用されているチューブの材質が不適切であったため、よじれや曲げにより亀裂が入り、ブレーキフルードが漏れ、制動力が低下する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが効かなくなるおそれがある。
改善の内容	全車両確認後、該当のブレーキホースが取り付けられているものは対策品と交換する。
クレーム件数	8件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 販売店から使用者へ直接連絡する。 ハーレーダビッドソン ジャパン（株）のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。 日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
制動装置（ブレーキホース）	38132-11	平成22年7月 ～平成24年2月	14個
	38135-11		7個
	38138-11		5個
	38186-11		22個
	41800022		1個
	41800024		4個
	41800029		4個
	41800030		14個
	41800031		4個
	41800042		6個
41800043	2個		

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
制動装置（ブレーキホース）	41800044	平成 22 年 7 月 ～平成 24 年 2 月	6 個
	41800051		10 個
	41800052		1 個
	41800053		7 個
	41800054		9 個
	41800055		18 個
	41800056		28 個
	41800057		21 個
	41800058		57 個
	41800059		58 個
	41800060		33 個
	41800061		75 個
	41800062		23 個
	41800080		3 個
	41800090		7 個
	41800094		5 個
	41800096		2 個
	41800098		1 個
	41800102		1 個
	41800106		8 個
41800108	22 個		
41800112	24 個		
41800114	3 個		
41800116	8 個		
41800118	9 個		
41800122	3 個		
		合計	525 個

ハーレーダビッドソンジャパン（株）において当該装置を取り付けたことを把握している車両については同日付け外-1842にてリコールの届出を行います。

問い合わせ先

ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 カスタマーサービス
TEL 0800-080-8080