




## 改善箇所説明図



は交換する部品を示す

エアバッグ制御コンピュータ

## 不具合発生箇所

エアバッグ制御コンピュータにおいて、加速度センサーの製造が不適切なため、自己診断により当該センサーの異常を検知することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯するとともに、フロントエアバッグ、サイドエアバッグ及びカーテンエアバッグが作動しないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エアバッグ制御コンピュータを良品と交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「69K6、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

