



不具合箇所説明図



バッテリー搭載位置



製造番号シール



製造番号部分

不適合発生箇所

平成 26 年 4 月 9 日に製造を完了したジャンプスターター「リ・ボルター VLB-400S」において、搭載しているリチウムイオンバッテリーの製造工程において、生産機器に整備不備があった可能性があり、バッテリー内部に微細な導電性異物が付着したおそれがある。そのため、電芯部で内部ショートを引き起こし、発火したと思われる。

改善内容

原因は特定されていないものの、平成 26 年 4 月 9 日に同一ラインで製造を完了した他のジャンプスターターについて、予防的措置として自然発火事故対策を行った対策品と交換する。