


改善箇所説明図



不具合発生箇所

救急車のサイレン音量徐変機能付きサイレンアンプ（オプション）において、制御プログラムが不適切なため、サイレン吹鳴と連動して警光灯が点灯しない場合がある。

改善の内容

全車両、当該サイレンアンプを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。