

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月28日

リコール届出番号	外-2189	リコール開始日	平成27年5月29日	
届出者の氏名又は名称	HONDA CANADA INC. 社長 ジェリー チェンキン		製作国	カナダ
			製作者名	HONDA CANADA INC.
			問い合わせ先	本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを代替品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2189のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ カナダ	LA-RL1	「ラグレイト」	RL1-1200997～RL1-1201105 平成13年2月8日～平成13年2月13日	2	
			RL1-1300013～RL1-1302714 平成13年10月22日～平成14年10月17日	1,767	
			RL1-1400002～RL1-1400511 平成15年4月10日～平成15年10月30日	354	
			RL1-1500002～RL1-1500120 平成15年12月26日～平成16年3月22日	73	
	UA-YD1	「MDX」	YD1-1000027～YD1-1001065 平成15年2月27日～平成15年11月24日	581	
			YD1-1100015～YD1-1100073 平成16年1月23日～平成16年4月20日	35	
			YD1-1100074～YD1-1100251 平成16年4月14日～平成16年12月8日	95	
			YD1-1200006～YD1-1200243 平成17年2月23日～平成18年3月2日	138	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年2月8日～平成18年3月2日	(計3,045台)	

（備考）本件は、平成22年2月10日付け届出番号「外-1652」及び平成23年12月2日付け届出番号「外-1805」にてリコール届出を行ったものですが、再度対策が必要であることが判明したため、改善措置の内容並びに対象範囲を見直して新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。