


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ニスモ仕様車の床下補強板において、組付け作業が不適切なため、組付けボルトの締め付けが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等により当該ボルトが緩むおそれがあり、最悪の場合、床下補強板が脱落して、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該組付けボルトを新品と交換し、適切に締め付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、適切に組み付ける部品を示す。