


改善箇所説明図



注: は交換部品を示す。

運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、他社で市場回収品を調査した結果、ガス発生剤の密度にばらつきが大きいものを確認した。このため、原因は判明していないが、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置として、平成27年5月14日付け、届出番号「3565」に含め、運転者席用エアバッグのインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換する。

識別

運転席ドアチェッカーのボデー取り付け部上側に黄色ペイントを塗布する。