


# 不具合箇所説明図



改善箇所を示す

## <不具合の状況>

リヤガラスの曇り取り装置を制御するプログラムが不適切なため、オートモードにおいて、電源を供給し続けることがある。そのため、当該装置が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## <改善内容>

全車両、当該制御装置のプログラムを書き換え、オートモード機能を削除する。また、オーナーズマニュアルを改訂する。

## <識別方法>

左Aピラー部分に青色ペイントを塗布する。