

改善箇所説明図



3列目左右座席ベルトにおいて、上部アンカー取付けボルトの締付けトルク設定が不適切なため、基準値を下回る締付けトルクで組付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、3列目左右座席ベルトの上部アンカー取付けボルトを正規トルク値で締付ける。

注：図中の 内は、締付けする部品を示す。

識別：3列目左右座席ベルトの上部アンカー取付けボルト頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。