

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361  
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月26日

リコール届出番号	外-2866	リコール開始日	令和元年6月26日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位 (部品名)	灯火装置 (オンボードサプライコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後退灯において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、原動機始動直後に変速機のギアを後退位置にシフトした場合、数秒の間、後退灯が点灯しない。そのため、保安基準第40条 (後退灯の基準) に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li><li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2866 のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8VOHA051034~WAUZZZ8VXJA110080 平成28年10月29日~平成30年5月30日	1,987台	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8VOH1019751~WAUZZZ8VXJ1051838 平成28年10月29日~平成30年5月30日	1,067台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年10月29日~平成30年5月30日	3,054台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。