

千葉県南部を震源とする地震について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和5年5月11日4:16
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：千葉県南部（北緯35.2度、東経140.2度）
 - ・ 震源の深さ：約40km
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：5.4
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
 - 千葉県 震度5強 木更津市
 - 震度5弱 君津市
- (4) 津波のおそれなし

2 体制等

○警戒体制：本省、気象庁、関東地整、関東運輸局、国総研、国土地理院

3 一般被害

○確認中

4 国土交通省関連情報

■道路

○高速会社管理道路、直轄国道の通行止めなし

○速度規制及び点検状況（実施中）

E14 館山道 姉崎袖ヶ浦 IC から富津中央 IC

E14 館山道 木更津南 JCT から木更津南 IC

E83 第三京浜 玉川 IC から新保土谷 TB

CA 連絡道 木更津金田 IC から木更津 JCT

C4 圏央道 木更津東 IC から木更津 JCT

○最大計測震度

E14 館山道（木更津北 IC）：4.4

■鉄道

<新幹線>

○JR 東日本 東北新幹線 施設被害等なし

○JR 東海 東海道新幹線 施設被害等なし

<JR 在来線>

○JR 東日本 内房線 君津～安房鴨川間 脱線なし、運転見合わせ中

- JR 東日本 外房線 上総一ノ宮～安房鴨川間 脱線なし、運転見合わせ中
- その他路線に影響なし

<民鉄>

- 小湊鉄道 施設被害確認中、運転見合わせ中
- いすみ鉄道 施設被害確認中、運転見合わせ中

■航空

- 羽田空港 震度 3
- 調布飛行場 震度 3
- 成田空港 震度 2
- 百里空港 震度 2

■砂防

- 土砂災害発生状況
現在、確認中

○施設点検

- ①直轄 点検対象施設数を含めて現在確認中
- ②補助 点検対象施設数を含めて現在確認中

■河川

- 国管理河川：点検対象河川なし
- 県管理河川：（5水系19河川）詳細確認中
 - ・小櫃川水系小櫃川、派川武田川、七曲川、御腹川、大森川、笹川、武田川
 - ・小糸川水系小糸川、江川、郡川、宮下川、馬登川、梨の木沢、三間川
 - ・矢那川水系矢那川、田高川、平川
 - ・烏田川水系烏田川
 - ・畑沢川水系畑沢川

■ダム

- 直轄：点検対象なし
- 補助・利水ダム：点検対象ダムを現在確認中

■海岸

- 被害情報：確認中
- 点検対象海岸
 - （直轄）点検対象海岸なし
 - （補助）千葉県1海岸（木更津海岸）

■下水道

○震度5強（該当市町村数：1）

千葉県 木更津市（該当施設数：6）《公共下水道》

上総中継ポンプ場、木更津下水処理場、畑沢中継ポンプ場、金田東雨水ポンプ場、金田西汚水中継ポンプ場、金田西雨水ポンプ場

○震度5弱（該当市町村数：1）

千葉県 君津市（該当施設数：2）《公共下水道》

人見第1ポンプ場、人見第2ポンプ場

■航空、自動車、海事、港湾、物流、観光、都市

○現在被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン 木更津市、千葉県庁と構築済み

○ヘリコプター（あおぞら号）による被災状況調査準備中

・8:00 離陸予定

6 海上保安庁の対応状況

1 当庁の主な対応

・午前4時19分、本庁に対策室を設置

・午前4時19分、三管本部に対策室を設置

・午前4時25分、航行警報発出済

・午前5時10分現在、巡視船艇5隻、航空機1機により沿岸部等の被害調査準備中

2 被害情報

・東海第二及び浜岡原子力発電所の被害なし

・自治体等から情報収集中

・当庁における人的、物的被害調査中

3 その他

・午前4時19分、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林

代 表：03-5253-8111 内線35-822

直 通：03-5253-8461