

運委参第276号
平成28年12月15日

第一航空株式会社
代表取締役社長 殿

運輸安全委員会
委員長 中橋 和博

第一航空株式会社所属バイキング式DHC-6-400型
JA201Dの事故に係る勧告について

本事故では、副操縦士の航空機システムに関する知識不足が事故発生の一因となった可能性が考えられる。また、不測の事態発生時の機長の対処が不十分であったことが、事故発生に関与した可能性が考えられる。これらについては、貴社が定められた地上訓練及び飛行訓練を適切に行っていなかったためと考えられる。

当委員会は、本事故調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止に資するため、運輸安全委員会設置法第27条第1項の規定に基づき、貴社に対し、下記の事項について検討し、必要な措置を講じることを勧告する。

また、同条第2項の規定に基づき、講じた措置についての報告を求める。

記

地上訓練及び飛行訓練の現状を正確に把握し、定められた訓練が適切に実施できるように訓練の体制を改善すること。