


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

かじ取り装置において、ステアリングギアボックスのステアリングヨーク連結部の形状が不適切なため、当該連結部にガタが生じるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとステアリングヨークが摩耗し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングギアボックスを対策品及びステアリングヨークを新品と交換する。

識別：改善実施済車両には車台番号 6 ケタ目下に黄ペイントを塗布する。