


改善箇所説明図



不具合発生箇所

サイドスポイラ

注: は点検する部位を示す

テールゲート上部のサイドスポイラにおいて、製造時の組み付けが不適切なため、適切に固定されていないものがある。そのため、浮きが生じて固定が外れ、最悪の場合、走行時に脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドスポイラの固定状態を点検し、不十分なものは新品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する