


改善箇所説明図



注： は、プログラム書換え部を示す。

不具合発生箇所

パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、窒素酸化物（NO_x）排出値がメーカーが設定した排ガス基準値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。