

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 令和3年10月14日

改善対策届出番号	627	改善対策開始日	令和3年10月14日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレッケ 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ポーフェンジーベン社 〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	フロントレーダー センサー		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントレーダー センサー (FRS) の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがある。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントレーダー センサー (FRS) の電子制御ユニットを対策プログラミングへ書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車特定整備事業者: 対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実にできるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
BMW アルピナ	3CA-3U40	D3 S	WAPDG2000MGU40041~WAPDG2000MGU40060 令和3年5月10日~令和3年7月15日	12	
		D3 S ツーリング	WAPDG2100MHU40126~WAPDG2100MHU40170 令和3年5月10日~令和3年7月30日	12	
	7BA-3V30	B3	WAPBG2000MEV30050~WAPBG2000MEV30146 令和3年2月10日~令和3年7月15日	40	
		B3 ツーリング	WAPBG2100MFV30051~WAPBG2100MFV30237 令和3年2月10日~令和3年7月15日	25	
	7CA-5U40	D5 S	WAPDG3000MNU40209~WAPDG3000MNU40221 令和3年3月12日~令和3年7月30日	10	
	7BA-5M5C	B5	WAPBG3000JM50375~WAPBG3000JM50385 令和3年4月5日~令和3年5月19日	3	
	7BA-5M5A	B5 ツーリング	WAPBG3100MKM50751~WAPBG3100MKM50757 令和3年7月15日~令和3年7月30日	2	

	7BA-7M50	B7 ロンク AWD	WAPBG1200MBM50240～WAPBG1200MBM50246 令和3年3月12日～令和3年7月30日	3	
	7BA-PM51	XB7	WAPBG0700MPM50063～WAPBG0700MPM50082 令和3年4月5日～令和3年7月30日	3	
	計7型式	計9車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月10日～令和3年7月30日	計110台	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。