


改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部を示す。

基準不適合発生箇所

ゲートウェイコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、加速騒音の数値が保安基準第30条(騒音防止装置)の基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ゲートウェイコントロールモジュールのプログラムを更新する。

識別：運転席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。