

改善箇所説明図



注： は、制御プログラムを対策仕様に書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、設計仕様が不適切なため、エンジンを始動させた直後にエンジンが停止し、その後に再始動できなくなることがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する