

令和4年6月13日
自動車局 審査・リコール課

株式会社リバーストンによる自主改善の実施について

株式会社リバーストンから、後付け用品として販売したLED小型バックランプ（24V）において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和4年7月末
不具合の内容	後退灯（LED式）のLED式チップにおいて、内部配線の接着が不適切なものがあり、接着強度が弱く、使用過程において配線が剥離して後退灯が早期に不灯となるおそれがある。
自主改善の内容	全数、LEDチップの接着部の構造を偏光した改善品に交換する。
不具合件数	23件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：当該部品取引先を通じて、使用者へ通知する。・株式会社リバーストンのホームページに掲載する。

対象の製品名	部品番号	出荷期間	対象数
LED 小型バックランプ(24V)	9252040	令和2年4月10日～令和2年4月12日	1,198個
		合計	1,198個

【問い合わせ先】

株式会社リバーストン

TEL : 046-866-5302

受付時間：月～金 9:00～17:00

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・上久保
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)